

**SERVICEAUFTRAG**

Belegnummer: T2500741

Seite:null

**Auftraggeber**

Cedima GmbH  
Siedemeierkamp 5  
29227 Celle  
Sven Soppa  
05141 8854422

**Endkunde**

G&G Fugentechnik GmbH  
Südendstraße 7/1  
76709 Kronau  
072535091338

**Montageort**

<b>Auftrags-Nr.:</b>	<b>T2500741</b>	<b>Ihr Text:</b>	<b>Maschinen S/N: 216030007</b>	<b>Einsatztermin:</b>
Anlage:	ANL001784	Bezeichnung:	Cedima CF-6030	
Typ1:	DL03-LER01G	PN1:	Hyundai Motor Kundeneigen	SN1: EDL03-9064935
Typ2:		PN2:		SN2:
Typ3:		PN3:		SN3:
Fg-Nr.:		null:		Motor:
Inbetriebnahme:		Betriebsstunden:	1.180	Km:
Service Wagen:				gefahrte Km:

Artikel	Bezeichnung	Start	Ende	Dauer	Monteur
ZLDWNO	Werkstattstunde 06:00-18:00 Uhr	22.09.2025 08:47	22.09.2025 15:45	06:58 h	S. Birgel
ZLDWNO	Werkstattstunde 06:00-18:00 Uhr	22.09.2025 11:43	22.09.2025 14:43	02:30 h	M. Kiniaiev
ZLDWNO	Werkstattstunde 06:00-18:00 Uhr	23.09.2025 07:06	23.09.2025 13:19	05:28 h	S. Birgel

**Summe:**

ZLDWNO Werkstattstunde 06:00-18:00 Uhr 14:56 h

**Störung**

Gök&Güney- Herr Tamer Tel-Nr.: 0176 62951314(Betreiber) Maschinen S/N: 216030007 Motor S/N: 9064935  
Stark rußend unter Last. Wenn Regeneration gestartet wird, hört das rußen auf. Nach Beendigung rußt sie wieder weiter. Betriebsstunden ca. 1180 H

**Ursache**

Defekte Injektoren

**Beseitigung**

Fehlersuche Kraftstoffsystem, Rücklaufmengenprüfung.  
4x Injektoren erneuert, dazu Abgasanlage demontiert.  
Ventilspiel eingestellt.  
Kabel, Stecker zum Dosierventil der Abgasnachbehandlung instandgesetzt.  
Dieselfilter erneuert.  
Probelauf durchgeführt.  
Vergleichsmessung Rücklauf mit den neuen Injektoren durchgeführt.  
Serviceregeneration durchgeführt.  
Abschlusskontrolle durchgeführt.

Den Bericht erkenne ich an und bestätige den Erhalt der o.g. Ersatzteile

☐ Auftrag abgeschlossen

Ort, Datum, Unterschrift des Auftraggebers oder seines Vertreters, Name in Druckbuchstaben

Unterschrift des Monteurs